

Płyta główna do HP ENVY 6-1210sw Ultrabook



Płyta główna do laptopa HP ENVY 6-1210sw Ultrabook

Ocena Nie ma jeszcze oceny

Cena

Różnica ceny dla wariantu

Cena podstawowa brutto:

Cena netto po rabacie:

Cena po rabacie

Cena sprzedaży brutto:

Cena sprzedaży netto:

Kwota rabatu:

Kwota podatku:

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent:

Szczegóły produktu HP ENVY 6-1210sw Ultrabook .

Płyta główna do laptopa to najdroższa część. Wszystkie płyty główne sprzedajemy wyłącznie na zamówienie jeśli nie uda się naprawić starej. Nie ma możliwości zamówienia i samodzielnego montażu.

Najczęściej obserwowane objawy związane z uszkodzoną płytą główną:

- laptop nie włącza się / nie reaguje na klawisz
- laptop zawiesza się
- blue screen
- artefakty / krzaczki na ekranie
- uszkodzenia po zalaniu
- laptop uruchamia się ale nie wyświetla obrazu

Pami?taj naprawa p?yty g?ównej jest znacznie ta?sza niz zakup nowej
ZAPRASZAMY

Recenzje

Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.