

Płyta główna do Acer TravelMate 7510



Płyta główna do laptopa Acer TravelMate 7510

Ocena Nie ma jeszcze oceny

Cena

Różnica ceny dla wariantu

Cena podstawowa brutto:

Cena netto po rabacie:

Cena po rabacie

Cena sprzedaży brutto:

Cena sprzedaży netto:

Kwota rabatu:

Kwota podatku:

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent:

Szczegóły produktu Acer TravelMate 7510 .

Płyta główna do laptopa to najdroższa część. Wszystkie płyty główne sprzedajemy wyłącznie na zamówienie jeśli nie uda się naprawić starej. Nie ma możliwości zamówienia i samodzielnego montażu.

Najczęściej obserwowane objawy związane z uszkodzoną płytą główną:

- laptop nie włącza się / nie reaguje na włącznik
- laptop zawiesza się
- blue screen
- artefakty / krzaczkę na ekranie
- uszkodzenia po zalaniu
- laptop uruchamia się ale nie wyświetla obrazu

Pamiętaj naprawa płyty głównej jest znacznie tańsza niż zakup nowej
ZAPRASZAMY

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.