

P?yta g?ównna do Apple MACBOOK PRO 15 SCREEN B154PW04 V.4



P?yta g?ównna do laptopa Apple MACBOOK PRO 15 SCREEN B154PW04 V.4

Ocena Nie ma jeszcze oceny

Cena

Ró?nica ceny dla wariantu

Cena podstawowa brutto:

Cena netto po rabacie:

Cena po rabacie

Cena sprzeda?y brutto:

Cena sprzeda?y netto:

Kwota rabatu:

Kwota podatku:

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent:

Szczegóły produktu Apple MACBOOK PRO 15 SCREEN B154PW04 V.4 .

P?yta g?ównna do laptopa to najdro?sza cz????. Wszystkie p?yty g?ównne sprzedajemy wy??cznie na zamówienie je?li nie uda si? naprawi? starej. Nie ma mo?liwo?ci zamówienia i samodzielnego montażu.

Najcz??ciej obserwowane objawy zwi?zane z uszkodzon? p?yt? g?ównn?:

- laptop nie w??cza si? / nie reaguje na w??cznik
- laptop zawiesza si?
- blue screen
- artefakty / krzaczki na ekranie
- uszkodzenia po zalaniu
- laptop uruchamia si? ale nie wy?wietla obrazu

Pami?taj naprawa p?yty g?ównej jest znacznie ta?sza niz zakup nowej
ZAPRASZAMY

Recenzje

Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.